



Завод-изготовитель и серии
заводских номеров

Подраздел

SCENIC Фаза II

По приведенному
ниже перечню

65

оборудованные штатным люком крыши

65 ПОПАДАНИЕ ВОДЫ ЧЕРЕЗ ЛЮК КРЫШИ

Также касается подразделов:

08

52

- Двигатель: XXX
- Коробка передач: XXX

Базовый документ:
Руководство по ремонту 313

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОМОБИЛЕЙ, КОТОРЫХ МОЖЕТ КАСАТЬСЯ ДАННАЯ НОТА

ТИП	от	до	ТИП	от	до
JA0 B	D 000001	D 034943	JA1 B	D 000001	D 028823
JA0 C	D 000001	D 012364	JA1 F	D 000001	D 079029
JA0 D	D 000001	D 000133	JA1 L	D 000001	D 000461
JA0 J	D 000001	D 034360	JA1 M	D 000001	D 002579
JA0 N	D 000001	D 314113	JA0 4	D 000001	D 274152
JA0 W	D 000001	D 056015	JA0 5	D 000001	D 000264

"Методы ремонта, рекомендуемые изготовителем в настоящем документе, соответствуют техническим условиям, действительным на момент составления руководства.

В случае внесения конструктивных изменений в изготовление деталей, узлов, агрегатов автомобиля данной модели, методы ремонта могут быть также соответственно изменены".

Все авторские права принадлежат Renault.

Воспроизведение или перевод, в том числе частичные, настоящего документа, равно как и использование системы нумерации запасных частей, запрещены без предварительного письменного разрешения Renault.

Люк крыши

ОЩУЩЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦА

- Попадание воды через передний люк крыши при торможении или переключении передач.

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

- Нарушение герметичности внутренней закраины крыши и усилителя внутренней рамки люка крыши.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ

Возврат замененных деталей:

- Не требуется.

Без PG&CS

Код NITG: K221

С PG&CS

Функция по каталогу: 010

Код причины: 7701472325

Код поставщика: 220

Код ощущения владельца: 4А

Код операции	Описание	Отводимое время
5653	Снятие-Установка механизма привода люка крыши	3,0 ч
4999	Герметизация усилителя внутренней рамки	1,0 ч
	ВСЕГО	4,0 ч

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ РЕШЕНИЕ

Проводимая операция:

- Наложение валика герметика между внутренней закраиной крыши и усилителем внутренней рамки люка в крыше.

Автомобили, которых касается данное мероприятие:

- Типы и серии заводских номеров, указанные в заглавии.

Время проведения работ:

- По требованию владельца.

Необходимые детали:

- 1 тюбик окрашиваемого герметика
Складской номер.: 77 11 172 676

Необходимый инструмент:

- Стандартный набор.

Описание операции:

- Снимите обивку крыши.
- Проверьте через отверстие (А), попадает ли вода на внутреннюю рамку люка (Рис. 1).

1- Воды нет:

- Проверьте сточные желобки, при необходимости выполните ремонт.

2- Имеется вода:

- Снимите механизм привода люка крыши.
- Обезжирьте стык между крышей и усилителем внутренней рамки люка.
- Наложите слой герметика по всему периметру усилителя внутренней рамки люка (В) (Рис. 1).
- Дайте герметику засохнуть, затем покрасьте его и покройте лаком.
- Установите на место механизм привода люка крыши.
- Проверьте герметичность люка, полив на него водой, и убедитесь, что вода не попадает на рамку люка (проверка проводится через отверстие (А)) (Рис. 1).
- Установите на место обивку крыши.




Рис. 1

А: Отверстие

В: Периметр усилителя внутренней рамки