



	Тип	Подраздел			
<b>Kangoo</b>	<table border="1"><tr><td>XCX</td><td>X</td></tr></table>	XCX	X	<table border="1"><tr><td>11A</td></tr></table>	11A
XCX	X				
11A					
<b>Clio II</b>	<table border="1"><tr><td>XBX</td><td>X</td></tr></table>	XBX	X	<table border="1"><tr><td>11A</td></tr></table>	11A
XBX	X				
11A					
<b>Mégane</b>	<table border="1"><tr><td>XAX</td><td>X</td></tr></table>	XAX	X	<table border="1"><tr><td>11A</td></tr></table>	11A
XAX	X				
11A					
<b>Scénic</b>	<table border="1"><tr><td>JAX</td><td>X</td></tr></table>	JAX	X	<table border="1"><tr><td>11A</td></tr></table>	11A
JAX	X				
11A					
<b>Laguna</b>	<table border="1"><tr><td>X56</td><td>X</td></tr></table>	X56	X	<table border="1"><tr><td>11A</td></tr></table>	11A
X56	X				
11A					
<b>Laguna II</b>	<table border="1"><tr><td>XG0</td><td>X</td></tr></table>	XG0	X	<table border="1"><tr><td>11A</td></tr></table>	11A
XG0	X				
11A					

**11A** ИЗМЕНЕНИЕ ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ РЕМНЯ ПРИВОДА  
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Также касается подразделов: 

10
----

16
----

36
----

- Двигатели: E7J – K7J – K7M – K4J – K4M
- Коробка передач: XXX

"Методы ремонта, рекомендуемые изготовителем в настоящем документе, соответствуют техническим условиям, действительным на момент составления руководства.

В случае внесения конструктивных изменений в изготовление деталей, узлов, агрегатов автомобиля данной модели, методы ремонта могут быть также соответственно изменены".

Все авторские права принадлежат Renault.

Воспроизведение или перевод, в том числе частичные, настоящего документа, равно как и использование системы нумерации запасных частей, запрещены без предварительного письменного разрешения RENAULT.

В связи с заменой ремня с **6 ручьями** на ремень с **5 ручьями** установка ремня производится по особой методике.

Поскольку шкивы привода навесных агрегатов имеют **6 ручьев**, при установке ремня необходимо убедиться, что внутренний ручей (D) шкивов свободен.

